


# Відновлення благоустрою території СЗШ №15 на вул. Патона 7, м. Львів

Ситуаційна схема



Умовні позначення  
 проєктована ділянка

Опорний план М 1:500



Умовні позначення  
 існуючі дерева  
 дерева пошкоджені

## Інвентаризація насаджень

№ п/п	Назва вид	Висота	Шт	Діаметр	Санітарний стан на висоті 1.3м	
					добрий	задов. незадов.
1.	Слива колоча (Prunus spinosa L.)	3,8	1	0,3		+
2.	Слива колоча (Prunus spinosa L.)	5	3	0,35		+
3.	Липа дрібнолиста (Tilia cordata Mill.)	7,3	4	0,4		+
4.	Липа звичайна (Tilia cordata Mill.)	9	6	0,25	+	+
5.	Липа звичайна (Tilia cordata Mill.)	10	6	0,6	+	
6.	Липа звичайна (Tilia cordata Mill.)	5	1	0,15		+
7.	Береза повисла (Betula pendula)	11	1	0,3		+
8.	Береза повисла (Betula pendula)	8	4	0,28	+	
9.	Груша домашня (Pyrus communis L.)	5	1	0,2		+
10.	Горобина червона (Sorbus aucuparia)	7	1	0,23		+
11.	Гірकोкаштан (Aesculus)	6	2	0,3		+
12.	Туя західна (Thuja occidentalis)	12	13	0,2	+	
13.	Туя західна (Thuja occidentalis)	9	10	0,3		+
14.	Туя західна (Thuja occidentalis)	5	1	0,15		+

Генеральний план М 1:200

## Асортимент рослин

№ п/п	Назва	К-сть
1.	Береза повисла (Betula pendula)	5
2.	Гірकोкаштан (Aesculus)	1
3.	Липа дрібнолиста (Tilia cordata Mill.)	4
4.	Липа звичайна (Tilia cordata Mill.)	15
5.	Слива колоча (Prunus spinosa L.)	1
6.	Туя західна (Thuja occidentalis)	27
7.	Клен гостролистий (Acer platanoides)	3



Умовні позначення

	тверде покриття ( бруківка )		існуючі дерева
	гумове покриття		дерева пошкоджені
	лавка		проєктовані дерева
	велостоянка		проєктовані чагарники
	дерев'яна конструкція		

## Примітки :

- Вхідна частина покривається бруківкою площею 856 м<sup>2</sup>
- По-ліву сторону від вхідної частини дитячий майданчик з гумовим покриттям площею 790 м<sup>2</sup>

